

## HARMONOGRAM SZKOLENIA

Tytuł projektu	<b>„Zawodowy PO WER - program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 roku życia w województwie śląskim”</b>			
Nazwa szkolenia	<b>KURS SPAWANIA METODĄ TIG II stopień</b>			
Numer grupy				
Ilość osób	<b>14</b>			
Ilość godzin szkolenia	<b>Zajęcia teoretyczne 12 h Zajęcia praktyczne 90 h</b>			
Miejsce organizacji szkolenia	<b>CSS INGRESSIO Ul. Struga 1 Sosnowiec</b>			
Termin szkolenia	<b>od</b>	<b>07.01.2019</b>	<b>do</b>	<b>22.01.2019</b>

Lp	Data szkolenia	Godziny realizacji szkolenia	Przedmiot /Temat	Liczba godzin szkolenia	Typ zajęć
1.	07.01.2019	12.00-20.00	Zajęcia praktyczne	8	P
2.	08.01.2019	12.00-20.00	Zajęcia praktyczne	8	P
3.	09.01.2019	12.00-20.00	Zajęcia praktyczne	8	P
4.	10.01.2019	12.00-20.00	Zajęcia praktyczne	8	P
5.	11.01.2019	12.00-20.00	Zajęcia praktyczne	8	P
6.	12.01.2019	08.00-15:00	Zajęcia praktyczne	7	P
7.	14.01.2019	15.00-20.00	Wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali. Złącza spawane blach	6	T
8.	15.01.2019	12.00-20.00	Zajęcia praktyczne	8	P
9.	16.01.2019	12.00-20.00	Zajęcia praktyczne	8	P
10.	17.01.2019	12.00-20.00	Zajęcia praktyczne	8	P
11.	18.01.2019	15.00-20.00	Spawalność stali. Skurcz naprężenia i odkształcenia. Niezgodności spawalnicze. Przegląd procesów spawania.	6	T

12.	19.01.2019	08.00-15:00	Zajęcia praktyczne	7	P
13.	21.01.2019	12.00-20.00	Powtórzenie najtrudniejszych elementów szkolenia praktycznego.	8	P
14.	22.01.2019	12.00-16.00	Przygotowanie próbek do egzaminu. Egzamin	4	P
<b>ŁĄCZNA LICZBA GODZIN KURSU</b>				<b>102</b> <b>(12teoria, 90 praktyka)</b>	